

FOTOS



DESCRIPCIÓN

Los inmuebles objetos de avalúo se localizan dentro del Edificio Banco Santander en el Barrio Latino, zona centro de la ciudad de Cúcuta. **Apartamento 901:** consta hall de entrada, tres habitaciones, tres baños (dos privados), sala - comedor, cocina, almacén, zona y patio de ropas **Sala de Reuniones Y Terraza:** Es una zona social ubicada en el noveno piso del edificio consta de salones de reuniones, dos baños auxiliares y entrada independiente. **Garaje 8** se ubica en el sótano del edificio, es sencillo y cubierto.

CARACTERÍSTICAS

Dirección	Calle 10 no. 3-48 Apto 901 ; Garaje 8 y Sala de reunión y terraza	Área Privada	Apto 901: 156.08M2 Sala de reunión: 157.08M2 GJ 8: 13.86M2
Ciudad	Cúcuta	Matricula Inmobiliaria	Apto 901: 260-17791 Sala de reunión: 260-143667 GJ 8: 260-17619
Servicios	Energía , Acueducto	Valor Impuesto Predial	\$ 4.251.800
Tiempo Construido	42 Años	Valor Admón	\$ 659.400

CONDICIONES DE VENTA

- Fotografías no necesariamente representan la realidad actual del inmueble.
- Los inmuebles se venden en el estado actual en el que se encuentran.
- MT2 son los indicados en el título de adquisición.

VALOR VENTA

\$470.500.000